	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
M216	日野	H27/2	TKG-FC9JKAG-17337	冷蔵冷凍車	

前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			
自家用 営業用 レンタカ 不明	H31/2.11	切れ 抹消	261,000 km タコグラフ年月	2,700 kg	L 6,180	W 2,290	H 2,160	㈱トラックセンターサンワ

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	エアー	210	馬力	R券	有	預託金	¥10,400	円

ミッション・デフ(異音、油漏れ等) T/M 6 速

フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)

上物メーカー名	ボデー/日本フルハーフ 型式/GMGO 製番/E5E4219
年式,型式及状態	冷凍機/菱重 TDJS50DB -30度設定 床/アルミ縞板 Rレール2段
	新明和製格納ゲート(L1550/1390×W2200)
その他	ワイドキャブ/ベット無 リヤエアサス バックアイ 燃料タンク150L1本

キャブ内部

汚れ	少	中	多	
シート破れ	有	無		
クロス張り	有	無		

備考

外装状態 冷凍機/-30度設定 -13.7度(外気温18度 約2時間)



Fガラス状態

要交換	良好	飛石有

記録簿	有	無

PMマフラ	有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

タイヤ状態
mmで記載

9	前	9		
10	10	6	5	

F 欠 スペア 6 R

サイズF 225/80R17.5
サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する