



	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
M200	三菱	H29/12	2KG-FK64F-600041	ウイング	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			
自家用 営業用 レンタカ 不明	H31/12.21 切れ 抹消	2,000 km タコグラフ年月	2,900 kg	L 6,230	W 2,400	H 2,400	(株)トラックセンターサンワ

エンジン状態	(A) B C D E AC (良) 不良 無	ブレーキ	エアー	220	馬力	R券	有	預託金	¥10,910	円	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	T/M			6	速	キャブ内部	備考				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				汚れ	(少) 中 多	シート破れ	有 (無)				
上物メーカー名	パブコ No/7Y9C2719			クロス張り	有 (無)						
年式,型式及状態	床/板張 Rレール2段 フック/5個対										
その他	ワイド ベット付 エアサス バックアイ 縦横根太アルミ										
	燃料タンク200L1本 未使用車										

外装状態	 				タイヤ状態 mmで記載																
Fガラス状態 要交換 (良好) 飛石有					<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td colspan="2">前</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	前		8					8	8	8	8				
8	前		8																		
8	8	8	8																		
記録簿	有	無			F (欠) スペア (9) R																
PMマフラ	有	無			サイズF 225/80R17.5																
証明書	有	無			サイズR 225/80R17.5																
S・リミッタ	有	無																			
証明書	有	無																			
*スノータイヤは表記する																					