


| | | | | | |
|------|----|-------|-------------------|---------|--|
| | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
| L308 | 日野 | H27/5 | QPG-FW1EXEG-12497 | アルミウイング | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | |
| 自家用 営業用 レンタカ 不明 | 切れ 抹消 | 290,000 km タコグラフ年月 | 13,600 kg | L 9,600 | W 2,400 | H 2,640 | (株)トラックセンターサンワ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|----------|---|---|----|----------|----|---|------|-------|-----|----------|-------|----|-----|---------|---|
| エンジン状態 | A | B | C | D | E | AC | 良 | 不良 | 無 | ブレーキ | 에어 | 380 | 馬力 | R券 | 有 | 預託金 | ¥12,870 | 円 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | プロシフト 3ペダル | | | | | | | | | | T/M | 12 | 速 | キャブ内部 | 備考 | | | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | | | | | | | | | | | 汚れ | 少 | 中 | 多 | | | | |
| 上物メーカー名 | パブコ 539A3932 | | | | | | | | | | シート破れ | 有 | 無 | | | | | |
| 年式,型式及状態 | 床/板張 Rレール2段 引出フック/9対 スタンション/2対 ハイルーフ 後輪エアサス バックアイ リターダ | | | | | | | | | | クロス張り | 有 | 無 | | | | | |
| その他 | 燃料タンク300L1本 200L1本 メッキ多数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

外装状態 煽り側面/傷凹み有



| | | |
|--------|----|------------|
| Fガラス状態 | | |
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 点傷 | | |
| 記録簿 | 有 | 無 |
| PMマフラ | 有 | 無 |
| 証明書 | 有 | 無 |
| S・リミッタ | 有 | 無 |
| 証明書 | 有 | 無 |

タイヤ状態
上、中、下、×、欠、で記載

| | | | |
|---|---|---|---|
| 下 | 前 | 下 | |
| 下 | | 下 | |
| 下 | 下 | 下 | 下 |
| 下 | 下 | 下 | 下 |

F **欠**スペア **下** R
 サイズF 245/70R19.5
 サイズR 245/70R19.5
 アルミホイール

*スノータイヤは表記する