

	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
S151	いすゞ	H28/9	TRG-NPR85AN-7063165	バン	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			
自家用 営業用 レンタカ 不明	H31/9.22 切れ 抹消	58,000 km タコグラフ年月	2,000 kg	L 4,480	W 2,070	H 2,150	(株)トラックセンターサンワ

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	オイル	150	馬力	R券	有	預託金	¥10,440	円		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)										T/M		6	速	キャブ内部		備考				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)										汚れ		少	中	多						
上物メーカー名										日本フルハーフ		型式/DLK		工番/T2DW665		シート破れ		有	無	
年式,型式及状態										床/板張		Rレール2段		クロス張り		有	無			
その他										ワイドキャブ/ロングボデー		左S/D(W900×H1900)		燃料タンク100L1本		バックアイ				

外装状態 右ヘッドライト/水混入 Fバンパー/ブラケット曲がり

Fガラス状態		
要交換	良好	飛石有
		亀裂
記録簿	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

ミラー/すり傷
Fパネル/キズ・凹み
バンパー/キズ
凹み
ドア/小傷
サイドバンパー/ステー曲がり

タイヤ状態
mmで記載

5	前	2	
1	3	3	1

F **欠** スペア **4** R

サイズF 205/75R16
サイズR 205/75R16

*スノータイヤは表記する