





	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
<b>S152</b>	いすゞ	H27/3	TPG-NNR85AR-70002495	平	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			
自家用 営業用 レンタカ 不明	H31/3.9	切れ 66,000 km 抹消 タコグラフ年月	2,000 kg	L 4,370	W 2,080	H 380	(株)トラックセンターサンワ

エンジン状態	A	B	<b>C</b>	D	E	AC	<b>良</b>	不良	無	ブレーキ	オイル	150	馬力	R券	有	預託金	¥10,440	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)										T/M		5	速	キャブ内部		備考		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)										汚れ		<b>少</b>	中	多				
上物メーカー名		木製煽り 3方開								シート破れ		有	<b>無</b>					
年式,型式及状態		床/板張り ワイドキャブ ロングボデー								クロス張り		有	<b>無</b>					
その他		燃料タンク100L1本																

外装状態 ボデー/床板穴開き・腐食 リヤ・左右煽り/キズ・凹み

タイヤ状態  
mm、欠、で記載

前		後	
<b>6</b>		<b>6</b>	
<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

F **欠** スペア **8** R

サイズF 205/75R16  
サイズR 205/75R16

\*スノータイヤは表記する

Fガラス状態	
要交換	<b>良好</b> 飛石有
点傷程度	
記録簿	有 無
PMマフラ	有 無
証明書	有 無
S・リミッタ	有 無
証明書	有 無