

| | | | | | |
|------|----|-------|---------|---------------|---------|
| 管理番号 | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | | 架装形状 |
| M353 | 日野 | R 1/9 | 2KG | FC2ABA-114045 | アルミバンPG |

| | | | | | | | |
|---------|--------|------------|----------|----------|------|-------|----------------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社(兵庫 県) |
| R5/9.18 | 切れ | 173,000 km | 2,800 kg | L | W | H | (株)トラックセンターサンワ |
| | 抹消 | | | 知年月 | 一体別体 | 6,310 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|----|----------|------|---|----|-----|----|----|---|---|-----|----|
| エンジン状態 | A (B) C 不良 | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | A | 馬力 | 210 | ps | TM | 6 | 速 | ペダル | MT |
|--------|------------|----|----------|------|---|----|-----|----|----|---|---|-----|----|

| | | | |
|------------------|-------|--------|----------|
| ミッション・デフ(異音、油漏等) | キャブ廻り | リサイクル料 | 10,900 円 |
|------------------|-------|--------|----------|

| | | | | | | | |
|-----------------|-----|---|-----|--------|-------|-----|------|
| フレーム関係(錆、車体番号等) | ベット | 有 | (無) | ヘッドランプ | (LED) | HID | ハロゲン |
|-----------------|-----|---|-----|--------|-------|-----|------|

| | | | | | | |
|------------------|----|---|-----|---|-------|-----|
| 上物メーカー名年式、型式及状態等 | 汚れ | 少 | (中) | 多 | 補ブレーキ | 1 段 |
|------------------|----|---|-----|---|-------|-----|

| | | | | |
|--------------------------|------|---|-----|---------------------|
| 日本フルーフ 型式/GAF5 工番E5E9199 | シート破 | 有 | (無) | 特記、重点確認、他 看板剥がし跡 |
|--------------------------|------|---|-----|---------------------|

| | | | |
|---|-----|-----|---|
| 極東開発工業跳上PG 型式/G21002D-B3MRA2 KIT.No./19T070348N | ETC | (有) | 無 |
|---|-----|-----|---|

| | | | |
|--|-----|-----|----|
| ゲート寸法 / L1,550mm × W2,280mm ストッパーまで/L1,300mm × 2,200mm | ラジオ | (良) | 不良 |
|--|-----|-----|----|

| | | | |
|--|---------|-----|---|
| 床/ステン張り Rレール/3段(サイド・フロント) 左右S/D 保冷バンとして使用可 | バックモニター | (有) | 無 |
|--|---------|-----|---|

| | | | |
|---------|---------|-----|----|
| 庫内側面/キズ | バックモニター | (有) | 白黒 |
|---------|---------|-----|----|

| | | | | | |
|------|--------|----------|-------|-----|---|
| 鍵 情報 | メイン/3本 | サイドドア/3本 | 電格ミラー | (有) | 無 |
|------|--------|----------|-------|-----|---|

Fガラス状態

| | | |
|-----|----|-------|
| 要交換 | 良好 | (飛石有) |
|-----|----|-------|

飛石

| | | |
|-----|---|---|
| 記録簿 | 有 | 無 |
|-----|---|---|

| | | |
|----|---|---|
| 取説 | 有 | 無 |
|----|---|---|


| | | |
|--------|---|---|
| メンテノート | 有 | 無 |
|--------|---|---|

| | | |
|-------|---|---|
| PMマフラ | 有 | 無 |
|-------|---|---|

| | | |
|-----|---|---|
| 証明書 | 有 | 無 |
|-----|---|---|

燃料タンク

200L



タイヤ mm、欠、で記載

| | | | |
|-----|-------------|---|------|
| | 6 | 6 | |
| | 8 | 6 | 7 8 |
| スペア | F | 欠 | R 15 |
| F | 225/80R17.5 | | |
| サイズ | | | |
| R | 225/80R17.5 | | |
| サイズ | | | |