

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
M362	いすゞ	H 28/12	TKG - FRR90S2-7104198	冷凍バンPG

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社(兵庫 県)
	切れ 抹消	480,000 km 知年月 16-10 別体	2,750 kg	L 6,290	W 2,300	H (門) 2,158 2,190	(株)トラックセンターサンワ

エンジン状態	A B C 不良	AC 良 不良 無	ブレーキ	A	馬力	210 ps	TM	6 速	3 ペダル	MT
--------	-----------------	------------------	------	---	----	--------	----	-----	-------	----

ミッション・デフ(異音、油漏等)	キャブ廻り	リサイクル料	12,460 円
------------------	-------	--------	----------

フレーム関係(錆、車体番号等)	汚れ	少 中 多	ヘッドランプ	LED HID ハロゲン
-----------------	----	--------------	--------	---------------------

上物メーカー名年式、型式及状態等	シート破	有 無	補ブレーキ	1 段
------------------	------	------------	-------	-----

日本フルハーフ製 型式/GAB 工番/E5G4081 床/アルミ Rレール/2段 一部3段	ETC	有 無	特記、重点確認、他 運転席シート擦れ
-----------------------------------------------	-----	-------------------	------------------------------

新明和製格納PG MODEL/RAK10-6475D MFGNo./S70700573	ラジオ	良 不良
---------------------------------------------	-----	-------------

寸法 L1,550mm×W2,200mm ストッパーまで L1,390mm×W2,220mm	バックモニター	有 無
------------------------------------------------	---------	------------

デンソー製冷凍機/CG802W スタンバイ付 -30℃設定(外気温16℃約1時間回して-10.5℃)	電格ミラー	有 無
----------------------------------------------------	-------	------------

ICHIKOH製バックアイカメラ 左サイドドア ラジコン付き 庫内/キズ・汚れ・凹みあり	タコグラフ	有 無
----------------------------------------------	-------	------------

鍵 情報	メイン2本 観音3本	デジ タル	アナ ログ
------	------------	----------	----------

Fガラス状態

要交換 良好	飛石有
---------------	-----

点キズ

記録簿	有	無
-----	---	---

取説	有	無
----	---	---


メンテノート	有	無
--------	---	---

PMマフラ	有	無
-------	---	---



証明書	有	無
-----	---	---

燃料タンク

200L



ヒンジ・丁番塗装剥がれ



スリキズ サイドガードスリキズ 凹み

タイヤ mm、欠、で記載

		10	10	
		9	9	9
スペア	F	12	R	欠
F	225/80R17.5			
サイズ	225/80R17.5			
R	225/80R17.5			
サイズ	225/80R17.5			