

| | | | | |
|------|----|-------|-----------------------|---------|
| 管理番号 | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 |
| S302 | 日野 | R 4/9 | 2RG - XZU710M-0035439 | アルミバンPG |

| | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------------------|----------|------------|------------|-------------------------|----------------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社(兵庫 県) |
| | R6.9.21 | 切れ 2,000 km 抹消 知年月 別体 | 2,000 kg | L 4,450 | W 2,080 | H (門) 2,200 2,270 | (株)トラックセンターサンワ |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|----|--------|------|---|----|--------|----|-----|-------|----|
| エンジン状態 | A B C 不良 | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | V | 馬力 | 150 ps | TM | 6 速 | 3 ペダル | MT |
|--------|----------|----|--------|------|---|----|--------|----|-----|-------|----|

| | | | |
|------------------|-------|--------|---------|
| ミッション・デフ(異音、油漏等) | キャブ廻り | リサイクル料 | 8,820 円 |
|------------------|-------|--------|---------|

| | | | | |
|-----------------|----|-------|--------|--------------|
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 汚れ | 少 中 多 | ヘッドランプ | LED HID ハロゲン |
|-----------------|----|-------|--------|--------------|

| | | | | |
|------------------|------|-----|-------|-----|
| 上物メーカー名年式、型式及状態等 | シート破 | 有 無 | 補ブレーキ | 1 段 |
|------------------|------|-----|-------|-----|

| | | | | |
|--|-----|-----|-----------|--|
| トランテックス 製造番号 V015J15-03 床/板張り ラッシングレール/2段 左サイドドア | ETC | 有 無 | 特記、重点確認、他 | |
|--|-----|-----|-----------|--|

| | | |
|--|-----|------|
| 極東開発工業製跳上PG 型式/G21001F-B3MRA2 KITNo.22T078174N | ラジオ | 良 不良 |
|--|-----|------|

| | | |
|---|---------|-----|
| ゲート寸法/L1,570mm×W2,110 ストッパーまで/L1,300mm×W1,980mm | バックモニター | 有 無 |
|---|---------|-----|

| | | |
|-------------------------|-------|-----|
| ICHIKOH製バックアイカメラ ラジコン付属 | 電格ミラー | 有 無 |
|-------------------------|-------|-----|

| | | |
|------|-------|-----|
| 未使用車 | タコグラフ | 有 無 |
|------|-------|-----|

| | |
|-----|--------------|
| 鍵情報 | メイン/2本 観音/2本 |
|-----|--------------|

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--------------|
| Fガラス状態 | | | | | タイヤ mm、欠、で記載 |
|--------|--|--|--|--|--------------|

| | | | | | |
|-----|----|-----|--|--|-----|
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |  | | 7 7 |
|-----|----|-----|--|--|-----|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | |  | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|---|---|---|--|---------|
| 記録簿 | 有 | 無 |  | | 7 7 7 7 |
|-----|---|---|---|--|---------|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | |  | | |
|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|-----------|
| 取説 | 有 | 無 | | | スペア F R 8 |
|----|---|---|--|--|-----------|

| | | | | | |
|--------|---|---|--|--|---------------|
| メンテノート | 有 | 無 | | | F 205/70R17.5 |
|--------|---|---|--|--|---------------|

| | | | | | |
|-------|---|---|--|--|---------------|
| PMマフラ | 有 | 無 | | | R 205/70R17.5 |
|-------|---|---|--|--|---------------|

| | | | | | |
|-----|---|---|--|--|---------------|
| 証明書 | 有 | 無 | | | R 205/70R17.5 |
|-----|---|---|--|--|---------------|

| | | | | | |
|-------|------|--|--|--|--|
| 燃料タンク | 100L | | | | |
|-------|------|--|--|--|--|