

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
L592	いすゞ	H 26/12	QKG - CXZ77AT-7008802	ダンプ

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社(兵庫 県)
	予備検 切れ	切れ 455,000 km 知年月 14-09 抹消 一体別体	9,200 kg	L 5,100	W 2,190	H (門) 550	(株)トラックセンターサンワ

エンジン状態	A B C 不良	AC	良 不良 無	ブレーキ	A	馬力	380 ps	TM	7 速	3 ペダル	MT
--------	----------	----	--------	------	---	----	--------	----	-----	-------	----

ミッション・デフ(異音、油漏等)	キャブ廻り	リサイクル料	13,830 円
------------------	-------	--------	----------

フレーム関係(錆、車体番号等)	サビあり	汚れ	少 中 多	ヘッドランプ	LED	HID	ハロゲン
-----------------	------	----	-------	--------	-----	-----	------

上物メーカー名年式、型式及状態等	シート破	有 無	補ブレーキ	1 段
------------------	------	-----	-------	-----

上物 ISUZU 型式/DM15-10K1 製造番号/1410-K002	ETC	有 無	特記、重点確認、他 看板跡 マーカーランプ無し エア漏れあり リヤバンパー欠品
--------------------------------------	-----	-----	--

荷台前左右/水切り	ラジオ	良 不良
-----------	-----	------

バックアイカメラ	バックモニター	有 無
----------	---------	-----

	電格ミラー	有 無
--	-------	-----

	タコグラフ	有 無
--	-------	-----

鍵 情報	メイン/1本 リモコン/1個 燃料タンク/1本
------	-------------------------

Fガラス状態

要交換	良好	飛石有
-----	----	-----

点キズ

記録簿	有	無
-----	---	---

取説	有	無
----	---	---





メンテノート	有	無
--------	---	---

PMマフラ	有	無
-------	---	---

証明書	有	無
-----	---	---

燃料タンク

290L



タイヤ mm、欠、で記載

	3	4		
	4	5	3	5
	5	3	2	3
スペア	F		R	
F	11R22.5 16PR			
サイズ				
R	11R22.5 14PR/16PR			
サイズ				