

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状
L680	三菱	R 2/3	2PG	- FS74HZ-512124	ウイング

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社( 兵庫 県)
	切れ <b>抹消</b>	321,000 km 知年月 19-12 一体別体	13,400 kg	L 9,600	W 2,400	H (門) 2,550 2,620	(株)トラックセンターサンワ

エンジン状態	A B C 不良	AC <b>良</b> 不良 無	ブレーキ	A	馬力	394 ps	TM	12 速	2 ペダル	シフトパイロット
--------	----------	------------------	------	---	----	--------	----	------	-------	----------

ミッション・デフ(異音、油漏等)	キャブ廻り	リサイクル料 13,480 円
------------------	-------	-----------------

フレーム関係(錆、車体番号等)	汚れ 少 <b>中</b> 多	ヘッドランプ <b>LED</b> HID ハロゲン
-----------------	-----------------	----------------------------

シート破	有 <b>無</b>	補ブレーキ 3 段
------	------------	-----------

ETC	有 <b>無</b>	<b>特記、重点確認、他</b>
-----	------------	------------------

ラジオ	良 不良
-----	------

バックモニター	有 <b>無</b>
---------	------------

電格ミラー	有 <b>無</b>
-------	------------

タコグラフ	有 <b>無</b>	デジ <b>アナ</b> タル <b>ログ</b>
-------	------------	------------------------------

上物メーカー名年式,型式及状態等

日本フルハーフ 型式/DKL 工番/W9D3533  
 床/板張り ラッシングレール/2段・後方3段 引き出しフック/9対  
 工具箱/2個 リン木入れ/1個  
 ハイルーフ リヤエアサス バックアイカメラ/クラリオン  
 庫内/キズ・凹み・汚れあり

鍵 情報

Fガラス状態

要交換 良好 **飛石有**

**飛石**

記録簿 有 無

取説 有 無




メンテノート 有 無

PMマフラ 有 無

証明書 有 無

燃料タンク

300L + 300L



タイヤ mm、欠、で記載	3	2		
	2	4		
	5	5	6	7
	6	6	6	6
スペア	F		R	5
サイズ	245/70R19.5			
R	245/70R19.5			
サイズ				