

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
L592	いすゞ	H 26/12	QKG - CXZ77AT-7008802	ダンプ

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社(兵庫 県)
	予備検 R6.2.7	切れ 455,000 km 抹消 知年月 14-09 別体	9,200 kg	L 5,100	W 2,190	H (門) 550	(株)トラックセンターサンワ

エンジン状態	A B C	不良	AC	良	不良	無	ブレーキ	A	馬力	380	ps	TM	7	速	3	ペダル	MT
--------	-------	----	----	---	----	---	------	---	----	-----	----	----	---	---	---	-----	----

ミッション・デフ(異音、油漏等)		キャブ廻り	リサイクル料	13,830 円
------------------	--	-------	--------	----------

フレーム関係(錆、車体番号等)	サビあり	汚れ	少	中	多	ヘッドランプ	LED	HID	ハロゲン
-----------------	------	----	---	---	---	--------	-----	-----	------

上物メーカー名年式、型式及状態等		シート破	有	無	補ブレーキ	1	段
------------------	--	------	---	---	-------	---	---

上物 ISUZU 型式/DM15-10K1 製造番号/1410-K002		ETC	有	無	特記、重点確認、他 看板跡 マーカーランプ無し エア漏れあり
--------------------------------------	--	-----	---	---	---

荷台前左右/水切り		ラジオ	良	不良
-----------	--	-----	---	----

バックアイカメラ		バックモニター	有	無
----------	--	---------	---	---

		電格ミラー	有	無
--	--	-------	---	---

		タコグラフ	有	無
--	--	-------	---	---

鍵 情報	メイン/1本	リモコン/1個	燃料タンク/1本
------	--------	---------	----------

Fガラス状態

要交換	良好	飛石有
-----	----	-----

点キズ

記録簿	有	無
-----	---	---

取説	有	無
----	---	---





メンテノート	有	無
--------	---	---

PMマフラ	有	無
-------	---	---

証明書	有	無
-----	---	---

燃料タンク

290L



タイヤ mm、欠、で記載

	3	4		
	4	5	3	5
	5	3	2	3
スペア	F		R	
F	11R22.5 16PR			
サイズ				
R	11R22.5 14PR/16PR			
サイズ				