





管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状																							
S379	いすゞ	R 3/2	2RG - NLR88AN-7006130		アルミバンPG																							
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		出品会社(兵庫 県)																				
	切れ 抹消		89,000 km		1,800 kg	L 3,200 W 1,770 H (門) 2,000 2,050	(株)トラックセンターサンワ																					
エンジン状態	A B C 不良	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	V	馬力	150 ps	TM 6 速 2 ペダル スムーサー																				
ミッション・デフ(異音、油漏等)					キャブ廻り			リサイクル料 10,440 円																				
フレーム関係(錆、車体番号等)					汚れ 少 中 多			ヘッドランプ LED HID ハロゲン																				
上物メーカー名年式、型式及状態等					シート破 有 無			補ブレーキ 1 段																				
日本フルハーフ 型式/DLK 左スライドドア 天井採光窓中央部/1個					ETC 有 無			特記、重点確認、他																				
床/板張り ラッシングレール/前・サイド4段 丸カンフック/3対					ラジオ 良 不良																							
新明和垂直ゲート MODEL/REV06-1103 MFG.No.S10902457					バックモニター 有 無																							
ナビ/カロツツェリア バックアイカメラ/ICHIKOH					電格ミラー 有 無																							
庫内/キズ・凹み有					タコグラフ 有 無 デジ アナ タル ログ																							
鍵 情報		スペアキー/有																										
Fガラス状態		要交換 良好 飛石有																										
点キズ		記録簿 有 無																										
取説		有 無																										
メンテノート		有 無																										
PMマフラ		有 無																										
証明書		有 無																										
燃料タンク		60L																										
																												
																												
タイヤ mm、欠、で記載		<table border="1"> <tr> <td>3</td><td>3</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>6</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr> <td>スペア</td><td>F</td><td>9</td><td>R</td></tr> <tr> <td>F</td><td colspan="3">195/75R15</td></tr> <tr> <td>R</td><td colspan="3">195/75R15</td></tr> </table>							3	3			6	6	6	6	スペア	F	9	R	F	195/75R15			R	195/75R15		
3	3																											
6	6	6	6																									
スペア	F	9	R																									
F	195/75R15																											
R	195/75R15																											