




管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状			
L746	日野	R 2/11	2DG - FR1AHG-107084		アコーディオン幌			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		出品会社(兵庫 県)
		切れ 抹消	166,000 km		14,000 kg	L 9,600	W 2,400	H (門) 2,570
エンジン状態		A B C 不良	AC 良 不良 無	ブレーキ	A 馬力	380 ps	TM 12 速	3 ペダル プロシフト
ミッション・デフ(異音、油漏等)						キャブ廻り		リサイクル料 13,100 円
フレーム関係(錆、車体番号等)						汚れ 少 中 多	ヘッドランプ LED HID ハロゲン	
上物メーカー名年式、型式及状態等						シート破 有 無	補ブレーキ 3 段	
共立工業製 製造番号/1-31779 アルミブロック7方開 シート台						ETC 有 無	特記、重点確認、他 看板跡 キャブ、ボデー各所/鉄粉付着	
床/板張り フック/外側25対 中央4コ スタクション/外4対 内5対 中後1コ						ラジオ 良 不良		
バックアイカメラ/クラリオン リヤエアサス リターダ 蓄冷式クーラー						バックモニター 有 無		
ボデー内外/キズ・凹み有						電格ミラー 有 無		
鍵 情報		スペアキー/有				タコグラフ 有 無 デジ アナ タル ログ		
Fガラス状態						タイヤ mm、欠、で記載		
要交換 良好 飛石有					10 10			
飛石								
記録簿 有 無					8 9 9 8			
取説 有 無					6 1 8 5			
メンテノート 有 無					スペア F R 4			
PMマフラ 有 無					F 275/80R22.5			
証明書 有 無					R 275/80R22.5			
燃料タンク					サイズ 11R22.5 16PR			
300L								



飛石
キズ



サビ
隙間あり



サビ
キズ
凹み