



管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状			
S387	日野	R 2/3	2RG - XZU650M-0011857		クレーン付			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		出品会社(兵庫 県)
	切れ 抹消 知年月		162,000 km 一体別体		3,000 kg	L 3,610 W 1,780 H (門) 370	(株)トラックセンターサンワ	
エンジン状態	A B C 不良	AC 良 不良 無	ブレーキ	V	馬力	150 ps	TM 6 速	3 ペダル MT
ミッション・デフ(異音、油漏等)						キャブ廻り		リサイクル料 8,820 円
フレーム関係(錆、車体番号等)						サビあり		汚れ 少 中 多
上物メーカー名年式、型式及状態等						シート破 有 無		ヘッドランプ LED HID ハロゲン
床/板張り 丸カンフック/4対 ロープ穴/3対・後2コ						ETC 有 無		補ブレーキ 1 段
ユニック4段 MODEL/URG294 SPEC/RAI SERIALNo.G403487 2.9tフックイン ラジコン有						ラジオ 良 不良		特記、重点確認、他
バックアイカメラ メッキパーツ有 工具箱/1個						バックモニター 有 無		
床板/割れ・穴有 煽り内・外/キズ・凹み・サビ多数						電格ミラー 有 無		
鍵 情報						タコグラフ 有 無 デジ アナ タル ログ		
Fガラス状態								タイヤ mm、欠、で記載
要交換 良好 飛石有								6 4
飛石								
記録簿 有 無								4 4 4 4
取説 有 無								
メンテノート 有 無								スペア F R 7
PMマフラ 有 無								F 205/85R16
証明書 有 無								R 205/85R16
燃料タンク								
100L								



飛石

キズ

反射板フレ



サビ

曲り

泥よけ破れ

サビ

キズ小

コーナーパネル割れ・キズ

ペイント補修跡

キズ小

サビ