



管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状														
L776	いすゞ	H 30/12	2PG - EXD52CE-7000070		トラクタ														
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		出品会社(兵庫 県)											
	R7.12.20		切れ	354,000 km	11,100	L	W	H (門)											
			抹消	知年月 18-10	kg														
エンジン状態		A B C 不良	AC	良 不良 無	ブレーキ	A	馬力	460 ps											
							TM	12 速											
								3 ペダル											
								スムーサー											
ミッション・デフ(異音、油漏等)						キャブ廻り		リサイクル料 13,340 円											
フレーム関係(錆、車体番号等)						汚れ 少 中 多		ヘッドランプ LED HID ハロゲン											
上物メーカー名年式、型式及状態等						シート破 有 無		補ブレーキ 2 段											
カプラー/YOKOSHA MODEL/HP1300C 工具箱/2ヶ						ETC 有 無		特記、重点確認、他 フロントシールからエンジンオイル漏れ 看板跡 運転席・助手席シート汚れ メーカー出荷時とタイヤサイズ違い カプラ嵩上げ											
ハイルーフ リヤエアサス アルミホイール いすゞ/MIMAMORI メッキパーツ						ラジオ 良 不良													
						バックモニター 有 無													
						電格ミラー 有 無													
						タコグラフ 有 無													
鍵 情報		スペアキー/有				デジ アナ ログ													
Fガラス状態																			
要交換 良好 飛石有																			
点キズ																			
記録簿 有 無																			
取説 有 無																			
メンテノート 有 無																			
PMマフラ 有 無																			
証明書 有 無																			
燃料タンク																			
370L																			
 パネル飛石キズ		 スリキズ・凹み・タッチアップ補修跡 凹み サイドガードスリキズ・サビ		タイヤ mm、欠、で記載 <table border="1"> <tr> <td>11</td><td>10</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>15</td><td>16</td><td>16</td><td>14</td></tr> </table>				11	10			15	16	16	14				
11	10																		
15	16	16	14																
 スリキズ・凹み・タッチアップ補修跡		 スリキズ・凹み・タッチアップ補修跡 メッキハガレ		<table border="1"> <tr> <td>スペア</td><td>F</td><td>12</td><td>R</td></tr> <tr> <td>F</td><td colspan="3">11R22.5 14PR</td></tr> <tr> <td>R</td><td colspan="3">11R22.5 14PR</td></tr> </table>				スペア	F	12	R	F	11R22.5 14PR			R	11R22.5 14PR		
スペア	F	12	R																
F	11R22.5 14PR																		
R	11R22.5 14PR																		