

| | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-----------------------|----------|----------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 管理番号 | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | | | |
| L767 | いすゞ | R 3/3 | 2RG - FTR90V2-7012765 | | 増トンアルミ平 | | | |
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | | 走行距離 | | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | 出品会社(兵庫 県) |
| | 切れ 抹消 | | 389,000 km | | 7,800 kg | L 7,200 | W 2,355 | H (横) 580 (後) 500 |
| エンジン状態 | | A B C 不良 | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | A | 馬力 240 ps | TM 6 速 3 ペダル MT |
| ミッション・デフ(異音、油漏等) | | | | | | キャブ廻り | | リサイクル料 13,720 円 |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | | | | | | 汚れ 少 中 多 | ヘッドランプ LED HID ハロゲン | |
| 上物メーカー名年式、型式及状態等 | | | | | | シート破 有 無 | 補ブレーキ 1 段 | |
| 相互車体/製造番号AB09E-0064 アルミブロック/3方開 | | | | | | ETC 有 無 | 特記、重点確認、他 看板跡 アオリクリア剥がれ | |
| 床/板張り 引出しフック/17対 スタクション穴/2ヶ所(中央と後部) | | | | | | ラジオ (良) 不良 | | |
| リヤエアサス バックアイカメラ/クラリオン アルミホイール リン木入れ 工具箱/右2 左1 | | | | | | バックモニター 有 無 | | |
| | | | | | | 電格ミラー 有 無 | | |
| アルミブロック/キズ多数 ブロック内/キズ・凹み有 | | | | | | タコグラフ 有 無 | | |
| 鍵 情報 | | スペアキー/有 | | | | デジ アナ タル ログ | | |
| Fガラス状態 | | | | | | | | |
| 要交換 良好 (飛石有) | | | | | | | | |
| 飛石 | | | | | | | | |
| 記録簿 有 無 | | | | | | | | |
| 取説 有 無 | | | | | | | | |
| メンテノート 有 無 | | | | | | | | |
| PMマフラ 有 無 | | | | | | | | |
| 証明書 有 無 | | | | | | | | |
| 燃料タンク | | | | | | | | |
| 200L | | | | | | | | |

飛石

飛石ペイントハガレ

キズ・サビ

キズ・サビ多数

| | | | |
|--------------|-------------|----|----|
| タイヤ mm、欠、で記載 | | | |
| | 12 | 12 | |
| 4 | 5 | 4 | 5 |
| スペア | F | R | 13 |
| F | 265/70R19.5 | | |
| R | 265/70R19.5 | | |