





管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状				
S393	マツダ	H 31/1	TPG - LKR85AD-7003833		ダンプ				
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		出品会社(兵庫 県)	
	R8.1.16		切れ 抹消	66,000 km	3,000 kg	L 3,050	W 1,590	H (門) 370	
エンジン状態	A (B) C	不良	AC	良	不良	無	ブレーキ	V	
ミッション・デフ(異音、油漏等)	オイルパンエンジンオイルにじみ					キャブ廻り	リサイクル料 8,770 円		
フレーム関係(錆、車体番号等)						汚れ	少	中	多
上物メーカー名年式、型式及状態等						シート破	有	無	無
新明和/DR2-0110SY MFGNo/S91264733						ETC	有	無	無
コボレーン付						ラジオ	良	不良	不良
ボデー/ヘコミ・スリキズ・サビあり						バックモニター	有	無	無
						電格ミラー	有	無	無
						タコグラフ	有	無	無
鍵 情報						デジタル	アナログ	特記、重点確認、他 看板跡	
スペアキー/有									
Fガラス状態									
要交換	良好	飛石有							
点キズ									
記録簿	有	無							
取説	有	無							
メンテノート	有	無							
PMマフラ	有	無							
証明書	有	無							
燃料タンク									
75L									
								タイヤ mm、欠、で記載 5 5 3 4 6 6	
								スペア F 2 R F 205/75R16 サイズ R 205/75R16 サイズ	