| | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> | | | |
|--|--|-----|----------|---------------------|------------------------------|----------------|-------|---|-------|----------------|------|-----|-----------------------------|-------|-----------------------------|------|-----------------------|----------|
| 管理番号 | 車名 | 初度 | 登録 | 型式•車体番号 | | | | | | | 架装形状 | | | | | | | |
| M474 | 日野 | R 1 | /5 | 2KG - FD2ABG-112282 | | | | | | 冷蔵冷凍車PG付 | | | | | | | | |
| 前登録ナンバ | 車検有 | 効期 | 限 | 走行距離 | | | 積載量 | | | 荷台寸法(m | | | n) | | 出品会 | 社(| 兵庫 | 県) |
| | R8.06 | .04 | 切れ 抹消 | | 5, <mark>000</mark> 23-03 | km 一体 別体 | 2,1 | 50 kg | 6,200 |) W | 2,2 | 50 | H (門) 2,0 2,06 | | (株)トラッ | クセ | ンター | サンワ |
| エンジン状態 | A B C | 不良 | AC | 良不良 | 良 無 | ブレーキ | Α | 馬力 | 21 | 0 | ps | TM | 6 | 速 | 3 ペダル | • | MT | • |
| ミッション・デフ(異音、油漏等) | | | | | | | | | | | | + | ヤブ廻り | リサイクル | レ料 | 10,9 | 000 円 | |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | | | | | | | | | | | | 汚れ | 少中 | 多 | ヘッドランフ | LE | D) HID | ハロケン |
| 上物メーカー名年式,型式及状態等 | | | | | | | | | | | | シート | ·破 有 | (#) | 補ブレーキ | 1 | 没 | |
| トランテックス/ | トランテックス/V069E07-02 左観音扉 床/キーストン ラッシングレール/2段 水抜き穴前後2コづつ | | | | | | | | | | | | | 無 | 特記 | 、重. | 点確認 | 、他 |
| デンソー低温 | デンソー低温冷凍機/DS42LN-EPH42 | | | | | | | | | | | | | 不良 | | | | |
| 極東開発格納PG/CG1002K-B3MRA2 リモコン付 ゲート寸法L1,570×W2,1908(mm)ストッパー迄L1,380×W2,230(mm) | | | | | | | | | | | | | =タ- 有 | 無 | | | | |
| バックアイカメラ/GANZ AUTOMOTIVE リヤエアサス アルミホイール メッキパーツ有 | | | | | | | | | | | | | ラ- 有 | | | | | |
| ボデー内/キズ・凹み 鍵 情報 スペアキー/有 | | | | | | | | | | | | タコグ | ') / | アナログ | | | | |
| 要交換 良好 飛 | Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 飛石多数 記録簿 有 無 | | | | | | | | | | | ‡X | | | 91 ⁻ | 7 m | m、欠、 7 | で記載 6 |
| 取説 有 メンテノート 有 PMマフラ 有 証明書 有 燃料タンク | 無 無 無 7 | 凹录 | | | キズ | | シーラー割 | キズ 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | キズ | y ť | しい | -+x | キズ・Ŀ | 切み | スペア F サイズ R サイズ | 2 | F 25/80F 25/80F | R17.5 |