




管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状			
M476	日野	R 1/11	2KG - FC2ABA-115356		クレーン付			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		出品会社( 兵庫 県)
	切れ 抹消		27,000 km		2,400 kg	L 5,400	W 2,160	H (門) 400
エンジン状態		A (B) C 不良	AC 良	不良 無	ブレーキ	A 馬力	190 ps	TM 6 速 3 ペダル MT
ミッション・デフ(異音、油漏等)						キャブ廻り		リサイクル料 10,900 円
フレーム関係(錆、車体番号等)						汚れ 少 中 多	ヘッドランプ	LED HID ハロゲン
上物メーカー名年式、型式及状態等						シート破	有 無	補ブレーキ 1 段
パブコ/6121 58I						ETC	有 無	<b>特記、重点確認、他</b> 床板/キズ・ハガレ ボデー/キズ・サビ
床板張り ロープ穴/3対 セイコーラック付						ラジオ	良 不良	
ユニック/URG344 ブーム後方 2.9t吊 フックイン ラジコン						バックモニター	有 無	
						電格ミラー	有 無	
						タコグラフ	有 無	
庫内/キズ・凹み有						デジ タル	アナ ログ	
鍵 情報		スペアキー/無し						
Fガラス状態								
要交換	良好	飛石有						
点キズ								
記録簿	有	無						
取説	有	無						
メンテノート	有	無						
PMマフラ	有	無						
証明書	有	無						
燃料タンク								
100L								



鳥居サビ




ヘコミ数箇所



ブーム/キズ・サビ

フェンダー/ヘコミ・サビ サイドバンパーサビ



キズ・ヘコミ

サイドバンパーサビ

タイヤ mm、欠、で記載

	15	15	
16	16	16	16
スペア	F	R	欠
F サイズ	245/80R17.5		
R サイズ	245/80R17.5		