

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状
L799	日野	R 2/6	2KG - GD2ABG-101854		冷凍バン格納PG

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社(兵庫 県)
	切れ 抹消	508,000 km	4,400 kg	L 6,470	W 2,280	H (門) 2,120	(株)トラックセンターサンワ
	知年月	一体別体					

エンジン状態	A (B) C 不良	AC 良 不良 無	ブレーキ	A	馬力	240 ps	TM	6 速	3 ペダル	MT
--------	------------	------------------	------	---	----	--------	----	-----	-------	----


ミッション・デフ(異音、油漏等)	キャブ廻り	リサイクル料	10,900 円
------------------	-------	--------	----------

フレーム関係(錆、車体番号等)	汚れ	少	中	多	ヘッドランプ	LED	HID	ハロゲン
-----------------	----	---	----------	---	--------	------------	-----	------

上物メーカー名年式,型式及状態等	シート破	有	無	補ブレーキ	1 段
------------------	------	----------	---	-------	-----

東プレ 製造番号/F204738 製造年月/2020-6 サイドドア/左右観音扉 床/アルミダイヤモンドフロア ジョロダーレール/4本 ラッシングレール/2段 90° ドアストッパー 水抜き穴/前後2ヶ所 工具箱×2 東プレ-30℃設定低温冷凍機/XL72L0CRA0-0(-4℃まで冷え確認) 極東格納PG 型式/CG1002K-B3MRA2 寸法/L1,570×W2,100(mm)ストッパー迄L1,370×W2,110(mm)リモコン・ラジコン ハイルーフリーヤエアサス バックアイカメラ/クラリオン メッキパーツ有 庫内/キズ・凹み・汚れ・穴有 鍵 情報 スペアキー/有	ETC	有	無	特記、重点確認、他 看板跡 リヤ観音扉フレ
	ラジオ	良	不良	
	バックモニター	有	無	
	電格ミラー	有	無	
	タコグラフ	有	無	
	デジ	アナ	ログ	

Fガラス状態		
要交換	良好	飛石有
点キズ		
記録簿	有	無
取説	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク		
200L		



タイヤ mm、欠、で記載			
	12	12	
	1	4	9 8
スペア	F	欠	R
F	245/80R17.5		
サイズ			
R	245/80R17.5		
サイズ			