管理番号	 車名	初度	登録	型式•車体番号						 架装形状						
M472	 日野	H 3		2PG - FD2ABG-107598				98	ウイング格納PG							
															<u> </u>	
前登録ナンバ	<b>車</b> 検	有効期[			積載量		荷台寸法 L W		<u> 法(m</u>	m)  H	出点	合会社	<u>t(</u>	兵庫_	県)	
		(	切れ 抹消	395,000 kr 知年月		2,200 kg		6,270			1/88 0000 L		ラック	クセン	/ター+	ナンワ
エンジン状態	A B C	) 不良	AC	良不良	別体 無 ブレーキ	A	馬力	24		TM	6 速	3 ^	ペダル		MT	
ミッション・デフ(異	デフ(異音、油漏等)									キャブ廻り リ			イクル	 /料	10,90	00 円
フレーム関係(錆、車体番号等)											少中多	ヘッド	゙ランプ	LED	HID	ハロケン
上物メーカー名年式,型式及状態等											ト破 有無	  補ブL	ノーキ	1 段	,	
トランテックス/W082D78-11 床/板張り ラッシングレール/2段 埋込フック/5対											C 有無	) 4	持記、	重点	確認、	他
新明和格納PG/ TRAK10-6485D リモコン・ラジコン											才 良不良	庫内	]/補修	<b>多箇所</b>	あり	
ゲート寸法/L1,550mm×W2,400mm ストッパーまで/L1,390mm×W2,440mm											ニター有無					
バックアイカメラ/クラリオン リヤエアサス メッキパーツ											ミラー有無					
庫内/キズ・ヘコミあり										│ │タコグ	ラフ デジ アナ					
鍵 情報	建 情報 スペアキー/有									タル ログ	<u>`</u>					
Fガラス状態	態												タイヤ		、欠、で	で記載
要交換 良好 飛石有													10	10		
飛石数箇所 飛石数箇所							_/									
記録簿 有	無		-		キズ複数		3				i		7	6	7	8
取説 有	無		7-	DI .				サイ	ドガード/キズ・曲	まがり						
メンテノート 有	無		-									7	スペア	F	R	5
PMマフラ 有 無       証明書 有 無									キズ・ヘコミ			+	F サイズ	225	5/80R	17.5
燃料タンク			رعد الم	+X							スリキズ	+	R ナイズ	225	5/80R	17.5
200L		PGキズ・ヘコミ サイド						イドガード/キズ・曲がり				<i>,</i> 1 <i>,</i> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,				