管理番号	 車名	名 初度登録 型式・車体番号										加壮:	12.14.						
				型式・車体番号							架装形状								
L806	いすゞ	R 6	0/3	2PG - CYJ77D-7001345						<i>y</i>	アルミ平セルフ								
前登録ナンバ 車検有効期限				走	積載量			荷台寸法(mm)				出品会	社	(<u>}</u>	チ庫	県)			
	D0 0	20	切れ	10	0,000)00 _{km}		100	L	W		H (門)			/ #\ =.	,	. دي	<i></i> — т	L .
	R8.3.	30	抹消	妇年月	23-06	/+		kg	9,280	0 2,	40	400			をかりし、	ソン	クセンター		, J
エンジン状態	A B C	不良	AC	良不	良 無	ブレーキ	Α	馬力	38	0 p	s	ТМ	7	速	3 ペダ	レ		MT	
ミッション・デフ(異音、油漏等)												キャブ廻り リー				ル米	斗	14,90	00 円
フレーム関係(錆、	. 車体番号等)										7	汚れ	少中	多	ヘッドラン	7(1	ED	HID	ハロケ゛ン
上物メーカー名	年式,型式及	比態等									-	シート	破有	無	補ブレー	+ 3	3 段		
淡路ボデー 彗	型式/1HW-2	製造	番号/	1-517 製	造年月 /	2023-1	2 アル	レミブロ	ック5方開	開床/釒	失	ETC	有	無	特言	2.1	重点	確認、	他
鳥居上部/シ	ートデッキ	鳥居部	邻/収約	枘4ヶ所 ラ	ッシング	ブレーノ	レ/1段	,				ラジス	大 良	不良	看板跡				
丸環フック/4/	ヶ所 埋込	レール	フック	/4列 歩	み板/4	本 ウィ	インチ	ラジコ	ン		γĭ	ックモニ	-タ- 有	無					
リヤエアサス!	リヤエアサス リターダ バックモニター/クラリオン いすずMIMAMORI アルミホイール メッキパーツ 電格ミラー 有 無																		
煽り内/キズ・凹み有 鍵 情報 スペアキ―/有																			
鍵 情報 スペアキ—/有																			
Fガラス状態 / シートデッキ曲り /												タイ	14	mm.	、欠、て	記載			
要交換 良好 飛石有														10	9				
点キズ															10	9			
記録簿有無													11		10	10	10		
スリキズシートデッキ曲り															4		4	4	5
メンテノート 有	取説 有 無														スペ	ア F	- 6	R	
PMマフラ 有 証明書 有	PMマフラ 有 無												F						
燃料タンク 300L+300L											R サイ	R サイズ 245/70R19.5							
300L+30	UL								凹み										