

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状			
S407	いすゞ	H 30/11	TPG - NPR85N-7080224		散水車			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		出品会社(兵庫 県)
	切れ 抹消		25,000 km		4,000 kg	L	W	H (門)
エンジン状態		A B C 不良	AC	良 不良 無	ブレーキ	V	馬力	150 ps
ミッション・デフ(異音、油漏等)						キャブ廻り		リサイクル料 10,440 円
フレーム関係(錆、車体番号等)						汚れ 少 中 多		ヘッドランプ LED HID ハロゲン
上物メーカー名年式、型式及状態等						シート破 有 無		補ブレーキ 1 段
極東開発 型式/LH04-304 製造番号/18L020069N PTO式						ETC 有 無		特記、重点確認、他 看板跡
タンク容量4000L						ラジオ 良 不良		
工具箱1個						バックモニター 有 無		
ボデー回り/スリキズ・サビ多数						電格ミラー 有 無		
鍵 情報		スペアキー/無				タコグラフ 有 無 デジ アナ タル ログ		
Fガラス状態								タイヤ mm、欠、で記載
要交換 良好 飛石有								12 12
点キズ								
記録簿 有 無								12 12 12 12
取説 有 無								
メンテノート 有 無								スペア F R 8
PMマフラ 有 無								F 205/80R17.5
証明書 有 無								R 205/80R17.5
燃料タンク								
100L								

キズ

キズ・ペイントハガレ多数

サビ・キズ・曲がり

キズ・サビ多数

曲り・サビ

キズ

フェンダーサビ・キズ