

| 管理番号 | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | | |
|------|------|------|------------------|-----------|--|--|
| T685 | トレクス | 未登録 | PFB34118 - 10515 | ウイングトレーラー | | |

| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | | | 走行距離 | | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社(兵庫県) | |
|---|----------------|---|---|----------|----------|--------------|-------------|------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
| | 予備検 R8.1.27 | | | 切れ 抹消 | km 年月 | 27,200 kg | L 12,650 | W 2,390 | H (門) 2,240 2,330 | (株) トラックセンターサンワ | |
| エンジン状態 | A | B | C | 不良 | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | A | 馬力 | ps | TM 速 |
| ミッション・デフ(異音、油漏等) | | | | | | | | | | キャブ廻り | リサイクル料 円 |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | | | | | | | | | | 汚れ 少 中 多 | ヘッドライト LED HID ハロゲン |
| 上物メーカー名年式、型式及状態等 | | | | | | | | | | シート破 | 有 無 |
| 型式/PFB34118 製造番号/PFB34118-10515 製造年月/2025年10月 | | | | | | | | | | ETC | 有 無 |
| 融雪仕様 床/板 ラッシングレール/2段 引き出しフック/13対 工具箱/1個 | | | | | | | | | | ラジオ | 良 不良 |
| エアサスリフトアクスル/中軸残し | | | | | | | | | | バックモニター | 有 無 |
| 未使用車 | | | | | | | | | | 電格ミラー | 有 無 |
| | | | | | | | | | | タコグラフ | 有 無 |
| | | | | | | | | | | デジタル ログ | タコグラフ |
| 特記、重点確認、他 | | | | | | | | | | | |

| Fガラス状態 | | | 車両構造図 | | | | タイヤ mm、欠、で記載 | | | |
|--------|----|-----|-------|--|--|--|--------------|--------------|----|----|
| 要交換 | 良好 | 飛石有 | | | | | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 記録簿 | 有 | 無 | | | | | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 取説 | 有 | 無 | | | | | 14 | 14 | 14 | 14 |
| メンテノート | 有 | 無 | | | | | スペア | F | R | 15 |
| PMマフラー | 有 | 無 | | | | | F | 11R22.5 14PR | | |
| 証明書 | 有 | 無 | | | | | サイズ | 11R22.5 14PR | | |
| 燃料タンク | | | | | | | R | 11R22.5 14PR | | |
| | | | | | | | サイズ | | | |