





管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状			
L826	UD	H 31/3	2PG - CD5CA-JNCMB02C2JU032651		ウイング格納PG			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		出品会社(兵庫 県)
	切れ 抹消		313,000 km		13,500 kg	L 9,600 W 2,400 H (門) 2,400 2,470	(株)トラックセンターサンワ	
エンジン状態	A (B) C 不良	AC (良) 不良 無	ブレーキ	A	馬力	390 ps	TM 12 速	2 ペダル エスコット
ミッション・デフ(異音、油漏等)						キャブ廻り		リサイクル料 14,260 円
フレーム関係(錆、車体番号等)						汚れ 少 (中) 多		ヘッドランプ (LED) HID ハロゲン
上物メーカー名年式、型式及状態等						シート破 (有) 無		補ブレーキ 4 段
日本トレクス 製造番号/18W-03036 床/板張り ラッシングレール/2段 引出しフック/9対						ETC (有) 無		特記、重点確認、他 看板跡 ブレーキパッド磨耗警告灯点灯 ウインカー左右テールレンズ割れ ハンドル戻してもウインカー戻らない
極東PG 型式/CG1003E-B3MRA2 KITNo.19T030026N						ラジオ (良) 不良		
ゲート寸法L1,580×W2,390(mm) ストッパー迄L1,390×W2,420(mm) ラジコン						バックモニター (有) 無		
リヤエアサス バックアイカメラ/クラリオン メッキパーツ						電格ミラー (有) 無		
庫内・ブロック内/キズ・凹み・切れ・割れ 床板/ササクレ・削れ						タコグラフ (有) 無		
鍵 情報		スペアキー/有						
Fガラス状態								
要交換 良好 (飛石有)								
飛石								
記録簿		有 無						
取説		有 無						
メンテノート		有 無						
PMマフラ		有 無						
証明書		有 無						
燃料タンク								
300L+300L								
							タイヤ mm、欠、で記載 7 6	
							2 4 3 3 5 5 4 3	
							スペア F R 6 F 275/80R22.5 サイズ R 275/80R22.5 サイズ	