



| 管理番号 | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
|--|------------|-----------|---|--|--|
| L843 | いすゞ | R 5/2 | 2RG - FTR90V2-7016429 | ウイング跳上PG | |
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | 出品会社(兵庫 県) |
| | R8.2.20 | 切れ 抹消 | 188,000 km 昭年月 22-10 一体 別体 | 6,500 kg L 7,250 W 2,400 H (門) 2,290 2,390 | (株) トラックセンターサンワ |
| エンジン状態 | A (B) C 不良 | AC 良 不良 無 | ブレーキ A 馬力 240 ps | TM 6 速 | 3 ペダル MT |
| ミッション・デフ(異音、油漏等) | | | | キャブ廻り | リサイクル料 12,610 円 |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | | | | 汚れ 少 中 多 | ヘッドライト LED HID ハロゲン |
| 上物メーカー名年式、型式及状態等 | | | | シート破 有 無 | 補ブレーキ 1 段 |
| フルハーフ 型式/DMY 工番/W4D7416 床/板 ラッシングレール/2段 引出フック/7対 | | | | ETC 有 無 | 特記、重点確認、他 |
| フルハーフ跳上PG 型式/HB3A 工番/G5DM681 リモコン付属 ステンレス製工具箱 | | | | ラジオ 良 不良 | ラッシングレール一部破損 |
| リヤエアサス ICHIKOH製バックアイカメラ メッキパーツ有 | | | | バックモニター 有 無 | |
| アルミブロック内外・庫内/キズ・凹み・汚れ | | | | 電格ミラー 有 無 | |
| 鍵 情報 | スペアキー/有 | | | タコグラフ 有 無 デジタル アナログ | |
| Fガラス状態 要交換 良好 (飛石有) | | | | | タイヤ mm、欠、で記載 |
| 点キズ 記録簿 有 無 | | |   | | 10 8 |
| 取説 有 無 メンテノート 有 無 PMマフラ 有 無 証明書 有 無 | | |   | | 5 8 8 6 |
| 燃料タンク 200L | | | | | スペア F R 14 F 265/70R19.5 サイズ R 265/70R19.5 サイズ |